






Lato destro



PIPE CONNECTION WITHOUT INSULATION


200

VISTA DESTRA  
RIGHT SIDE



400

VISTA DESTRA  
RIGHT SIDE



Vista frontale senza il vetro dell'angolo inferiore destro con valvola 3vie

